

## GHL-Logo Statusanzeige

Einige GHL-Geräte verfügen über ein beleuchtetes Logo, welches mittels einer RGB-LED System-Informationen anzeigen kann.



Es können bis zu 2 Informationen gleichzeitig gemäß nachfolgenden Regeln dargestellt werden:

- die anzuzeigenden Informationen werden gemäß ihrer Priorität ausgewählt
- falls 2 Informationen angezeigt werden sollen, erschienenen diese abwechselnd

## Angezeigte Informationen

	Information	Kombinierbar mit weiterer Information	Blinken abschaltbar
Violett blinken	Gerät bootet	Nein	Nein
Rot/Gelb blinken	Fehler: Problem mit Seriennummer oder Sicherheitsschlüssel	Nein	Nein
Rot konstant	Fehler: Speicher defekt	Nein	
Gelb konstant	Speicher wurde zurückgesetzt – bitte am Gerät bestätigen und damit Steuerung freigeben	Nein	
Rot blinken	Alarm	Ja	Ja
Gelb blinken	Warnung	Ja	Ja
Grün blinken	Aktivität, z.B. Dosieren oder Wasserwechsel	Ja	Ja
Weiß konstant	Konfiguration LAN/WLAN	Nein	
Weiß blinken	Verbindungsaufbau zu myGHL	Ja	Ja
Blau blinken	Mit myGHL verbunden	Ja	Ja
Blau konstant	Keine Informationen anzuzeigen		

(die Reihenfolge entspricht der Priorität)

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Darstellung seinem Wunsch entsprechend anzupassen, er kann unter folgenden Modi wählen:

- Standard bis zu 2 Informationen werden angezeigt, das Logo kann bei manchen Informationen blinken.
- Standard ohne Blinken es kann nur eine Information angezeigt werden, das Logo zeigt eine Farbe dauerhaft an.
- Aus es werden keine Informationen angezeigt, das Logo ist nicht beleuchtet.
- Konstant rot, grün oder blau es werden keine Informationen angezeigt das Logo ist dauerhaft mit der gewählten Farbe beleuchtet.

Darüber hinaus kann die Helligkeit der Logo-Beleuchtung im Bereich von 20% bis 100% eingestellt werden (im Modus "Aus" ist die Helligkeit hiervon unabhängig immer 0%).

## Systemvoraussetzungen

Die hier beschriebene Funktionalität erfordert mindestens folgende Software- bzw. Firmwareversionen:

	Version
ProfiLux 3 N/T (eX)	6.26
GHL Doser 2 Standalone	1.19
GHL Doser 2 Slave	1.19
Expansion Box 2	2.02
GHL Control Center	1.0.8.3